

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасске

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Служба по эксплуатации газопроводов</i>					
6104.0055. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
6104.0056. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
6104.0057. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
<i>Служба ВЛГО</i>					
6104.0098. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
6104.0149. Электрогазосварщик 5 разряда	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Постоянно</i>	<i>СЭГ, ПБ, ОТ и Э, ОМТС</i>	
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
				<i>АХО,</i>	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	АХО, ГПБ, ОЦ и Э, ОМТГ	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	АХО, ГПБ, ОТ и Э, ОМТГ	
<i>Специально-мониторинг участка</i>					
6104.0162А. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение рациональных режимов труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Постоянно	СМУ, ГПБ, ОТ и Э, ОМТГ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ, ГПБ, ОТ и Э, ОМТГ	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	СМУ, ГПБ, ОТ и Э, ОМТГ	

Дата составления: 31.01.2017