

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст. Вешенская

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>станция Вешенская</i>	2	3	4	5	6
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба наружных газопроводов</i>					
37. Электрогазосварщик - врезчик 6-го разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	<i>постоянно</i>	<i>РЭСНГ группа по работе с персоналом ОТ и ТБ</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	<i>постоянно</i>	<i>РЭСНГ группа по работе с персоналом ОТ и ТБ</i>	
<i>Строительно-монтажная служба</i>	Обязательное применение средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	<i>время вынужденный режим</i>	<i>РЭСНГ ОТ и ТБ</i>	
67. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	<i>постоянно</i>	<i>СМС группа по работе с персоналом ОТ и ТБ</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	<i>постоянно</i>	<i>СМС группа по работе с персоналом ОТ и ТБ</i>	
68. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	<i>постоянно</i>	<i>СМС группа по работе с персоналом ОТ и ТБ</i>	
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение контакта с вредными веществами	<i>постоянно</i>	<i>СМС</i>	

	труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	веществами.		группа по работе с переносными ОТЧТБ
	Обязательное применение средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	при выполнении работ	СМР группа по работе с переносными ОТЧТБ
Верхнедонской районный газозовый участок				
<i>Строительно-монтажная группа</i>				
119. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	настаивать	СМР группа по работе с переносными ОТЧТБ
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	настаивать	СМР группа по работе с переносными ОТЧТБ
	Обязательное применение средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	при выполнении работ	СМР ОТЧТБ
Боковский районный газозовый участок				
<i>Строительно-монтажная группа</i>				
155. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	настаивать	СМР группа по работе с переносными ОТЧТБ
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	настаивать	СМР группа по работе с переносными ОТЧТБ
	Обязательное применение средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	при выполнении работ	СМР ОТЧТБ
Советский районный газозовый участок				
<i>Строительно-монтажная группа</i>				

174. Электрогазоварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	Исметаемые	СМР Группа по работе с переносимым ОТ, ТБ
	Обязательное применение средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	при выполнении работ	СМР ОТ, ТБ
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	постоянно	СМР Группа по работе с переносимым ОТ, ТБ
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение контакта с вредными веществами.	исметаемые	СМР Группа по работе с переносимым ОТ, ТБ

Дата составления: 07.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Гл. инженер-заместитель директора _____
(должность)

Выпращкин А.М.
Ф.И.О.

07.02.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ и ТБ _____
(должность)

Кулаков В.Ю.
Ф.И.О.

07.02.2020
(дата)

Специалист по кадрам 1 категории _____
(должность)

Руденко Т.В.
(Ф.И.О.)

07.02.2020
(дата)

Начальник ФЭГ _____
(должность)

Ушаков М.Ю.
(Ф.И.О.)

07.02.2020
(дата)

Юрисконсульт 1 категории _____
(должность)

Бирюлина Г.А.
(Ф.И.О.)

07.02.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1136 _____
(№ в реестре экспертов)

Борисова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

07.02.2020
(дата)